

BMW Group - AIR: 2024-03-18 / 13:29
Autorizovaný partner BMW: 42732/01
Model: 530D A
Identifikační číslo vozidla: WBA5D11030G293900
Vývojové označení: F10
Kód typu: 5D21
Typ vedení: 5D21

Vozidlo

BMW 530D A, 190kW

WBA5D11030G293900



Vývojové označení

Barva

Aktuální stupeň integrace

Začátek záruky

F10

black-sapphire metallic

F010-16-03-502

18. května 2016

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC211056	Chladič recirkulace výfukových plynů Nx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

ℹ Neexistují žádná servisní řešení pro živá diagnostika.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Next 2019-1 (Stav: 9.2.2024)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31.5.2019 (SWID: 00A90040).	Road Map EUROPE EAST Next 2019-2	Road Map EUROPE WEST Next 2024

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	530D A
Karosérie	LIM
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	G293900
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA5D11030G293900
Vývojové označení	F10
Řízení	LL
Motor	N57T
Číslo motoru	52569603
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0550481ZDC
sériové číslo Headunit	HB2068G8223630
Typ pohonu	HECK
Stupeň integrace z výroby	F010-16-03-502
Datum výroby	27.4.2016
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	30.4.2016
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	475
Kód čalounění	LCLY
Kód typu	5D21
Základní typ	5D11
Typ vedení	5D21

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces
01CB CO2 rozsah
01CC Auto Start Stop funkce
01CD Brake Energy Regeneration
0205 Automatická převodovka
0230 Přídavný rozsah podle EU


Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.


Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů Pracovní jednotka I 00 73 010	21 PJ
Vícepráce, provedte funkční test tlakové senzorky Pracovní jednotka I 00 73 534	3 PJ
Doplňková práce, zanesení identifikace dílu nového chladiče recirkulace výfukových plynů do diagnostického systému Pracovní jednotka I 00 73 535	1 PJ
Doplňkové práce, vyčistit potrubí recirkulace výfukových plynů Pracovní jednotka I 00 73 536	6 PJ
Doplňková práce, vyměnit hadici chladicího média na chladiči recirkulace výfukových plynů včetně snímače teploty Pracovní jednotka I 00 73 539	1 PJ
F0x F1x F2x F3xN57T N57Z Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nízkoteplotní chladicí okruh) Nález I 00 11 65 06 00	
Hex screw with collar Díl I 07 14 6 954 889	4
Hex bolt Díl I 07 14 7 029 829	2
Acoustic cover front Díl I 11 14 8 490 569	1
Coolant hose Díl I 11 53 7 827 842	1
O-ring Díl I 11 61 8 512 504	1
Pipe union Díl I 11 71 7 799 853	2
Exhaust gas cooler low temperature Díl I 11 71 7 822 346	1
AGR small parts set Díl I 11 71 8 490 640	1
Holder Díl I 61 13 1 369 832	1


— 08. 11. 2022 Klíč 108041 km 28527 Klíč 0




— 08. 11. 2022 Servisní 108041 km 28527 Wallis Motor Duna Kft. , Budapest Automaticky




14. 10. 2022 Klíč 107050 km 28527 Remote KeyRead




13. 07. 2022 Klíč 102903 km 28527 Klíč 0



13. 07. 2022 Servisní 102903 km 28527 Wallis Motor Duna Kft. , Budapest Automaticky




19. 04. 2022 Klíč 97979 km 28527 Klíč 0



19. 04. 2022 Servisní 97979 km 28527 Wallis Motor Duna Kft. , Budapest Automaticky




28. 03. 2022 Klíč 97647 km 28527 Remote KeyRead



27. 04. 2021 Klíč 87391 km 28527 Klíč 0



27. 04. 2021 Servisní 87391 km 28527 Wallis Motor Duna Kft. , Budapest Automaticky




— 27. 04. 2021 Záruka 87391 km 28527 Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Brzdová kapalina


+ Úloha: Servis Standardní rozsah

+ Úloha: Servis Brzdová kapalina

— 02. 02. 2021 Klíč 84642 km 28527 Klíč 0




— 02. 02. 2021 Servisní 84642 km 28527 Wallis Motor Duna Kft. , Budapest Automaticky




+ 02. 02. 2021 Záruka 84642 km 28527 Úloha: Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit
Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Kontrola vozidla
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Vzduchový filtr
Úloha: Servis Palivový filtr
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím


— 15. 01. 2021 Klíč 84339 km 28527 Remote KeyRead




— 11. 05. 2020 Klíč 71417 km 28527 Klíč 0



— 30. 10. 2019 Klíč 63157 km 28527 Klíč 0



— 30. 10. 2019 Servisní 63157 km 28527 Wallis Motor Duna Kft. , Budapest Automaticky



— 30. 10. 2019 Záruka 63157 km 28527 Úloha: Servis Motorový olej
 Úloha: Servis Standardní rozsah
 Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

+ Úloha: Servis Motorový olej


+ Úloha: Servis Standardní rozsah

+ Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

— 16. 04. 2019 Klíč 53497 km 28527 Klíč 0



— 16. 04. 2019 Servisní 53497 km 28527 Wallis Motor Duna Kft. , Budapest Automaticky



— 16. 04. 2019 Záruka 53497 km 28527 Úloha: Servis Standardní rozsah
 Úloha: Servis Brzdová kapalina


+ Úloha: Servis Standardní rozsah

+ Úloha: Servis Brzdová kapalina


— 13. 11. 2018 Klíč 46745 km 28527 Klíč 0



— 18. 07. 2018 Klíč 42623 km 28527 Klíč 0




— 18. 07. 2018 Servisní 42623 km 28527 Wallis Motor Duna Kft. , Budapest Automaticky




— 18. 07. 2018 Záruka 42623 km 28527 Úloha: Servis Motorový olej
 Úloha: Servis Kontrola vozidla
 Úloha: Servis Standardní rozsah
 Úloha: Servis Vzduchový filtr
 Úloha: Servis Palivový filtr
 Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

- + Úloha: Servis Motorový olej
- + Úloha: Servis Kontrola vozidla
- + Úloha: Servis Standardní rozsah
- + Úloha: Servis Vzduchový filtr
- + Úloha: Servis Palivový filtr
- + Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím


— 23. 04. 2018 Klíč 38464 km 28527 Klíč 0



— 20. 11. 2017 Klíč 29771 km 28527 Klíč 0




— 29. 08. 2017 Klíč 25828 km 28527 Klíč 0



— 27. 06. 2017 Klíč 22161 km 28527 Klíč 0








— 27. 06. 2017 Servisní 22161 km 28527 Wallis Motor Duna Kft. , Budapest Automaticky



— 27. 06. 2017 Záruka 22161 km 28527 Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

- + Úloha: Servis Motorový olej
- + Úloha: Servis Standardní rozsah
- + Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím







— 06. 04. 2017 Klíč 16545 km 28527 Klíč 0



— 26. 10. 2016 Klíč

6799 km 28527








Klíč 0



— 14. 06. 2016 Klíč

858 km 28527

Klíč 0



— 09. 05. 2016 Klíč

0 km 28527

Klíč 0

